




Total Reclamos Febrero 2018

UE)08866	Feelamos 34	#QTURA DE MATRIZ 4 4 Reparación filtra 0 Agua de regadio		ALIDAD DEL AGUA 0 0 Agua con olor	2	2 Cliente con ag	ω	SIN AGUA 13 5 Problema Plan	1 Problemas CG	0 Trabajos de re	1 Problema inter	3 Map e instalac	FERSA MEDIDOR 17 6 Llave de paso	6	1 Map reventade	pa de reciamos Cantidad 1 Map reventado
100%	100%	a de regadio	Reparación filtración de matriz	Agua con olor a cloro	Problema interno cliente	Cliente con agua en medidor, baja presión	Filtración en medidor	Problema Planta - Se pone en marcha TK	Problemas CGE - Sin energía	Trabajos de reparación	Problema interno cliente	Map e instalación en buen estado	Llave de paso mala - Se apreta tuerca	arco - terminal quebrado - Fatiga material	Map reventado o detenido	Motivo



Pendientes vs Soluciones





6 12 18 24

17

13

Clasificación de Reclamos

FUGA MEDIDOR

SIN AGUA

CALIDAD DEL AGUA ROTURA DE MATRIZ

Nota: el mes de Febrero es decir un 2% de un universo de 1700 clientes