



Total Reclary

			The state of the s
Tipo de reclamos		Cantidad	Motivo
		7	Map reventado o detenido
		_	arco - terminal quebrado - Fatiga material
FUGA MEDIDOR	თ	_	Llave de paso mala - Se apreta tuerca
		15	Map e instalación en buen estado
		5	Problema interno cliente
		2	Trabajos de reparación
			Problemas CGE - Sin energía
SIN AGI IA	л		Problema Planta - Se pone en marcha TK
	(Filtración en medidor
			Cliente con agua en medidor, baja presión
			Problema interno cliente
CALIDAD DEL AGUA	0		Agua con olor a cloro
ROTURA DE MATRIZ	0		Reparación filtración de matriz
			Agua de regadio
Total reclamos	11		100%
Solucionado	11		100%



Pendientes vs Soluciones



Nota: el mes de Septiembre es decir un 5% de un universo de 1700 clientes

Vase Sergio Flores.

