



### INFORME DE ENSAYO BACTERIOLOGICO

N° B23 - 3917

N° de ingreso Laboratorio : 3917  
Nombre, dirección y contacto cliente : AGUAS PIRQUE S.A. (Marcela Valdés)  
: Ramón Subercaseaux 2503, Pirque  
Procedencia / origen muestreo : Agua Potable - Llave Oficina Servicio Agua Potable - Pirque  
: Coordinadas Norte: 6278149 - Este: 356320  
Fecha y hora muestreo : 16 de Octubre de 2023, 10:20 hrs.  
Preservantes :  Tiosulfato de Sodio  EDTA  
Muestreo :  Cliente  Laboratorio - T° Muestra Testigo: 4,1 °C  
Instructivo : ATM-12, NCh 409/2:2004 - MC-002  
Fecha y hora recepción : 16 de Octubre de 2023, 15:20 hrs.  
Tiempo de almacenamiento : 5 horas, 40 minutos.  
Fecha y hora inicio análisis : 16 de Octubre de 2023, 16:00 hrs.  
Fecha y hora término análisis : 17 de Octubre de 2023, 15:33 hrs.

	TIPO DE ENSAYO	RESULTADO	LIMITE MAXIMO
Cloro residual libre	· SISS-ME-33-2007	: 0,68 mg/L.	AP: 0,2 - 2,0 mg/L
Turbiedad - Nefelométrico	· SISS-ME-03-2007	: 2,0 UNT	AP: 4 UNT
Coliformes Totales	· Nch 1620/2, Of. 84 (***)	: < 1 UFC/100 ml.	AP: < 1 UFC/100 ml.
Escherichia Coli - EC MUG (SISS-ME-02-2007) (***)		: Ausencia Presencia/Ausencia	Ausencia

Observaciones : -

Encargado de Área de Microbiología

Gerente General

Santiago, 19 de octubre de 2023

NMP: N° más probable

UFC: unidad formadora de colonia

(\*\*\*) En proceso de Ampliación de Acreditación.

Observaciones y condiciones de entrega de resultados:

- 1) El informe de ensayo no debe ser reproducido sin la aprobación escrita del laboratorio.
- 2) Los resultados se relacionan solamente con las muestras sometidas a muestreo o ensayo
- 3) En caso de que el muestreo haya sido practicado por el cliente, el laboratorio sólo se hace responsable por los análisis efectuados
- 4) Cliente acepta realizar el análisis, bajo las condiciones de recepción y las modificaciones se pueden solicitar en un plazo no superior a 30 días de entregado el informe
- 5) Sólo se entregan 2 copias y las restantes solicitadas serán fotocopias.

CNL/irv.

1-1